

Máquina plegadora CNC. Mod. F2.

- Banda adhesiva de carga automática.
- Cuenta con prensatelas especial para pegar.
- Al mantener la banda adhesiva lisa se evitan arrugas.
- El posicionador puede ajustar automáticamente la altura.
- Mínimo plegado a 7 mm, mantener el ancho de la pieza para mantener consistencia.
- Cuenta con válvula de pegado para evitar fugas del
- Prensatelas especial para pegar, aplicación de banda adhesiva de 3-5 mm.



adhesivo.

Especificaciones técnicas.

Dimensiones	Peso neto	Energía	Voltaje
1080x700x120mm	180 kg.	1.7 kw	220V/50Hz